



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. II

Název veřejné zakázky:	Novostavba tělocvičny 2 a šaten na 2. ZŠ a MŠ Preislerova 1335, Beroun
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	Podlimitní režim
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení
Název zadavatele:	Město Beroun
Sídlo zadavatele:	Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun
IČO zadavatele:	00233129
Právní forma zadavatele:	801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení zadavatele:	RNDr. Soňa Chalupová, starostka
Adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.mesto-beroun.cz/profile_display_2.html
Název projektu:	Regionální sportovní infrastruktura 2020–2024 – novostavba tělocvičny 2 a šaten na 2. ZŠ a MŠ Preislerova 1335, Beroun
Registrační číslo projektu:	REUSC22-00118

(„veřejná zakázka“, „zadavatel“, „projekt“)


Zadavatel sděluje všem dodavatelům vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, („ZZVZ“), a to takto:

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1

Dotaz:

V soupisu prací jsou v oddílu D.1.1-STA uvedeny položky 196 a 197 pro D+M oplechování parapetů. Uvedené množství těchto položek je odlišné od množství uvedeného v tabulce klempířských výrobků. Žádáme o opravu položek.

196	K	764R0K.01	D+M oplechování parapetů z AL plechu r.š. 315 mm vč. kotvení, spojovacího mat. a utěsnění a napojení TPT, barva RAL 7016 ozn. K.01 dle tabulky klempířských výrobků	m	3,000
197	K	764R0K.02	D+M oplechování parapetů r.š. 315 mm (typové řešení dodavatele fasádních panelů) vč. kotvení, spojovacího mat. a utěsnění a napojení TPT, barva RAL 7016 ozn. K.02 dle tabulky klempířských výrobků	m	41,500

K 01	Parapet		Délka: 1 500 mm	RŠ: 315 mm	- Al plech např. Prefa - barva RAL 7016
K 02	Parapet		Parapet _součást dodávky LOP _typové řešení Délka: 4 150 mm	RŠ: 315 mm	- barva RAL 7016

Odpověď na dotaz:

Položky K01 jsou u oken na západní fasádě šaten (2ks parapetních plechů dl. 1500 mm = 3.00 m) . Oplechování K02 je u oken tělocvičny dl. 4150 mm x 10 ks = 41500 m. To je v pořádku. Budou doplněny parapetní plechy u 3 ks oken v západní fasádě stávající družiny, kde budou nová okna, ale není zde uvažováno s parapetním oplechování. 3 ks dl. 1200 mm RŠ. 330 mm. Zadavatel připravuje opravený výkaz výměr.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 2

Dotaz:

Žádáme o doplnění specifikací žaluzií vč. ovládání. Uvedená specifikace není dostačující k nacenění výrobků.

Ost. 06	Žaluzie	žaluzie _vytápěné kastlíky _elektricky ovládané
------------	---------	---

Odpověď na dotaz:

Jedná se o tzv žaluzie „ Z“ 90 , v provedení antracit , elektricky ovládané , instalované do kastlíku s izolantem.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 3

Dotaz:

Žádáme o doplnění stavebních detailů konstrukce. Ve stavební části chybí řešení detailů: okna, opláštění, oplechování, žaluzie a další.

Odpověď na dotaz:

Opláštění budovy je navrženo ze sendvičových panelů. Každý výrobce má sadu detailu systému opláštění svého výrobku. Uvedení detailů od konkrétního výrobce by nebylo v souladu s pravidly ZZVZ. Detaily budou součástí výrobní dokumentace dodavatele a budou předloženy HIP k odsouhlasení v rámci autorského dozoru stavby. Zadavatel připravuje opravený výkaz výměr.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 4

Dotaz:

V soupisu prací je v oddílu D.1.1-STA uvedena položka 231 pro D+M ocelové konstrukce zábradlí. Uvedené množství této položky není v souladu s výkresovou částí dokumentace. Žádáme o opravu výměry položky.

231	K	767R0Z.01b	D+M ocelové konstrukce zábradlí s madlem pro ZTP z TR ø50 mm a výplní z vodorovných profilů PL 50/6 mm a svislé tyčoviny ø12 mm, soklového plechu vč. kotvení a povrchové úpravy (žárově zink.) a detailů ozn. Z.01 dle tabulky zámečnických výrobků	m	16,000
-----	---	------------	--	---	--------

Odpověď na dotaz:

Jedná se o chybně uvedený údaj, správně má být 10 m. Zadavatel připravuje opravený výkaz výměr.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 5

Dotaz:

V části dokumentace D.1.4.01 ZTI chybí návrh revizní šachty pod stávajícím objektem družiny. Žádáme o doplnění.

Odpověď na dotaz:

Je v přípravě, doplníme v následujících sadách vysvětlení zadávací dokumentace.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 6

Dotaz:

Žádáme o upřesnění technických parametrů sportovní podlahy (útlum síly, vertikální deformace, tření, odolnost proti stlačení, odolnost proti nárazu, odolnost v oděru, odolnost proti valivému zatížení), aby bylo možné porovnatelné ocenění pro zpracování nabídek a zadání bylo chápáno všemi účastníky stejně.

Odpověď na dotaz:

Jedná se o litou PU podlahu na podložce. Upřesňující parametry jsou v přípravě, doplníme v následujících sadách vysvětlení zadávací dokumentace.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 7

Dotaz:

V tabulce oken a soupisu prací je u okna s označením O.01 uveden 1 ks. V půdorysu je toto okno 3x. Žádáme o opravu dokumentace.



Odpověď na dotaz:

Ano. Okna v západní fasádě šaten jsou chybně označená v bublině značení jako O/01. Správně má být O/03 a O/04. Což je chybně označené i v západním pohledu. Nicméně okna o velikosti 1500/200 jsou v celém projektu po jednom ks, a nelze je proto zaměnit.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 8

Dotaz:

Žádáme o upřesnění, kde v objektu jsou umístěny okna O.03 a O.04. Na výkresech půdorysů okna s takovým označením nejsou. Žádáme o opravu dokumentace.

<p>O 03</p>		<ul style="list-style-type: none"> – PEVNÉ, OTVÍRÁVÉ A SKLOPNÉ – plastové okno – šestikomorový profil o stavební hl. 76mm ($U_f = 1,00 \text{ W/m}^2\text{K}$) – se švýcarským teplým nerezovým meziklením rámečkem ($U(\Psi) = 0,030 \text{ W/m.K}$) – celobvodové kování (včetně mikroventilace a pojistky proti chybné manipulaci) – zasklení tepelně izolačním trojsklem 4–18–4–18–4 ($U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$) – středového těsnění s celkem 3 těsněními ve funkční spáře mezi rámem a křídlem – detailní otevírání oken – dílenská dokumentace výrobce
<p>O 04</p>		<ul style="list-style-type: none"> – PEVNÉ, OTVÍRÁVÉ A SKLOPNÉ – plastové okno – šestikomorový profil o stavební hl. 76mm ($U_f = 1,00 \text{ W/m}^2\text{K}$) – se švýcarským teplým nerezovým meziklením rámečkem ($U(\Psi) = 0,030 \text{ W/m.K}$) – celobvodové kování (včetně mikroventilace a pojistky proti chybné manipulaci) – zasklení tepelně izolačním trojsklem 4–18–4–18–4 ($U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$) – středového těsnění s celkem 3 těsněními ve funkční spáře mezi rámem a křídlem – detailní otevírání oken – dílenská dokumentace výrobce



Odpověď na dotaz:

Okna O/03 a O/04 jsou v západní fasádě šaten. Ano, jsou chybně označená viz vysvětlení předchozí bod, nicméně jejich velikost a tvarové řešení je zřejmé a nezaměnitelné.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 9

Dotaz:

Žádáme o upřesnění rozměrů okna O.05. V tabulce oken je toto okno o rozměrech 3220x3000 a v půdorysu je 3150x3000. Žádáme o sjednocení dokumentace.

<p>O 05</p>		<ul style="list-style-type: none"> – PEVNÉ – interiérově hliníkové okno – konstrukční hl. rám 56/62mm – izolované komorové profily – bezpečnostní vstříknuté sklo s folií – detailní otevírání oken – dílenská dokumentace výrobce 	 <p>2000 dle 0.1.2 konstrukční část</p> <p>P10</p>
-----------------	---	--	---


Odpověď na dotaz:

Výrobní rozměr okna je 3220, protože je jej potřeba upevnit k ocelové konstrukci sloupu. V půdoryse je vyznačený rozměr viditelné části okna po osazení požárního krytu sloupu z SDK konstrukce.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 10

Dotaz:

Žádáme o upřesnění rozměrů okna O.06. V tabulce oken je toto okno o rozměrech 3160x3000 a v půdorysu je 2990x3000. Žádáme o sjednocení dokumentace.



Odpověď na dotaz:

DTTO vysvětlení bodu č. 9

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 11

Dotaz:

Žádáme o upřesnění počtu dveří D7. V tabulce dveří a v soupisu prací je počet dveří D7 - 14 ks. V půdorysu je počet dveří s označením D7 – 16ks. Žádáme o upřesnění a sjednocení dokumentace.

223	K	766660D7	D+M plných, 1k, hladkých dveří s povrchem CPL (bílá mat.) do oc. zárubně (RAL 7016 antracit) ozn. D7 dle tabulky dveří, průchozí otvor 700x2100 mm, kování, zámku, vložky a příslušenství	ks	14,000
-----	---	----------	---	----	--------


Odpověď na dotaz:

Ano. Správně je 16 ks. Zadavatel připravuje opravený výkaz výměr.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 12

Dotaz:

V soupisu prací ani v tabulce oken jsme nenašli položky odpovídající 3 oknům družiny. Tato okna jsou označená stejně jako okno do tělocvičny 01.15. Žádáme o doplnění chybějících položek, a doplnění specifikace.



Odpověď na dotaz:

Chybné označení, správně je označení O/07, chybí v tabulce oken i ve výkazu výměr.

Jedná se o okno plastové, bílé, tvarové řešení viz pohled západní o velikosti 1200x 1860 mm. Celkem 3.ks. Opravíme tabulku otvorových prvků a označení na výkrese Zadavatel připravuje opravený výkaz výměr.

Doplnění odpovědi k vysvětlení, změně nebo doplnění č. 10, která byla uveřejněna v rámci sady vysvětlení zadávací dokumentace č. I:

Zadavatel poskytuje akustickou studii, ze které vyplývá, jaké parametry akustických prvků je třeba dodržet.

Změna projektové dokumentace a soupisu prací:

Zadavatel požaduje zpracovat nabídku podle zadávací dokumentace v aktualizovaném znění, tj. ve znění aktualizovaném ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace; v opačném případě nabídka nesplňuje podmínky zadávacího řízení.

Změna lhůty pro podání nabídek:

Zadavatel z důvodu vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek takto:

Lhůta pro podání nabídek končí dne **30. 5. 2023 v 10:00.**

Způsob a místo podání nabídek, ani způsob a místo otevírání nabídek se nemění.

Zadavatel zároveň připravuje úpravu/doplnění zadávacích podmínek dle informací poskytnutých výše a předpokládá související prodloužení lhůty pro podání nabídek.

V Brně dne 18. 5. 2023

Za město Beroun
LAWYA tender, s.r.o., smluvní zástupce zadavatele
Mgr. Ing. Gabriela Hanáková