

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ:

- BP 01** Stávající ocelové sloupky \varnothing 80 mm, výšky ~3 200 mm - 11 ks
Oškrábání nesoudržných částí nátěru, rzi a nečistot
- BP 02** Stávající ocelové sloupky \varnothing 80 mm, výšky ~2 950 mm - 11 ks
Oškrábání nesoudržných částí nátěru, rzi a nečistot
- BP 03** Stávající ocelové sloupky \varnothing 60 mm, výšky ~2 550 mm - 2 ks
Oškrábání nesoudržných částí nátěru, rzi a nečistot
- BP 04** Stávající ocelové sloupky \varnothing 60 mm, výšky ~2 300 mm - 2 ks
Oškrábání nesoudržných částí nátěru, rzi a nečistot
- BP 05** Stávající ocelový profil I 80/65/6 délky 2 350 mm - 15 ks
Oškrábání nesoudržných částí nátěru, rzi a nečistot
- BP 06** Stávající ocelový profil Z 100/50/4 - celková délka ~146 m
Oškrábání nesoudržných částí nátěru, rzi a nečistot
- BP 07** Stávající ocelové trubky \varnothing 40 mm, délky ~700 mm - 30 ks
Oškrábání nesoudržných částí nátěru, rzi a nečistot
- BP 08** Stávající ocelové trubky \varnothing 40 mm, délky ~950 mm - 8 ks
Oškrábání nesoudržných částí nátěru, rzi a nečistot
- BP 09** Stávající žlázky tl. 125 mm, v:700 mm
Povrch z VPC omítky s bílým nátěrem
Očištění nečistot, oklepání nesoudržných částí (cca 30% plochy).
- BP 10** Stávající přenosná nástěnka z ocelového rámu, OSB desky a oplechování, v: ~2 000mm, š: ~3 000mm,
Očištění rámu, výměna dřevěné desky, Očištění oplechování
- BP 11** Stávající zděná výtřina v: ~2 000 mm, š: ~450 mm, d: ~3 000 mm
Oklepání stávající omítky, dřevěné výtřiny se zasklením budou zbrošeny od stávajícího bezbarvého laku a nanesených nečistot
- BP 12** Oplechování hrany krytí ny bude odstraněno a zlikvidováno
- BP 13** Stávající zastřešení z eternitové vlnité krytiny obsahující azbest
Likvidace krytiny spadající do kategorie N - nebezpečný odpad
Likvidaci bude zajišťovat specializovaná firma



LEGENDA:

- Bourané konstrukce
- Stávající/zachované konstrukce

UPOZORNĚNÍ:

- VŠEKERÉ HRANICE, ROZMĚRY A VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ BUDOU OVĚŘENY NA STAVBĚ PŘED VÝSTAVBOU, JAKÉKOLI NESROVNALOSTI BUDOU KONZULTOVÁNY S PROJEKTANTEM
- PRO ÚČELY K OORDINACE, MUSÍ VŠECHNY PROFESE PŘEDNOSTNĚ ZKONTROLOVAT SVĚ INFORMACE I S OHLEDEM NA POTŘEBNÉ NAVAZUJÍCÍ PROFESE PŘED REALIZACÍ A JAKÉKOLI NESROVNALOSTI IHNED OZNÁMIT PROJEKTANTOVÍ
- INFORMACE Z TOHOTO DOKUMENTU MOHOU BYT POUŽITY JENOM V SOUVISLOSTI S TÍMTO PROJEKTEM
- INFORMACE NA TOMTO DOKUMENTU NEMOHOU BYT SVĚVOLNĚ POZMĚNĚNY, DOPLNĚNÝ NEBO ODSTRANĚNÝ
- V PŘÍPADĚ, ŽE BUDE NUTNÉ PROVĚST JAKÉKOLI ZMĚNY V TOMTO DOKUMENTU, JEDINÝM AUTORIZOVANÝM SUBJEKTEM K TĚMTO ÚKONŮM JE FIRMA SPECTA S.R.O.
- NEZVĚŠUJTE TENTO VÝKRES, NEODMĚŘUJTE Z VÝKRESU

± 0,000 = 242,05 m n.m.

NAVRHOVAL	Václav Myslík		 SPECTA s.r.o. projektování a realizace staveb
SCHVÁLIL	ing. Martin Gazda		
INVESTOR: Město BEROUN Husovo náměstí 68, 266 43 Beroun - Centrum			
AKCE: Beroun, MŠ Pod Homolkou			
SOUBOR: D.1.1. Architektonicko-stavební řešení			
NÁZEV VÝKRESU: Stávající stav + Bourací práce Kryté rozvozové chodníky - Púdorys 1.np; Púdorys střechy			
NA LUHÁCH 14, 400 01 ÚSTÍ NAD LABEM IČ: 273 05 350, DIČ: CZ27305350 telefon: 475 511 441 fax: 475 511 443 e-mail: info@specta.cz www.specta.cz			
DATUM			04/2017
Č. ZAKÁZKY			S-16-023
STUPEŇ PD			DPS
FORMÁT VÝKR.			890x297 mm
MĚRITKO:			C. PŘÍLOHY:
1:50			D.1.1.b - 28