

FOTODOKUMENTACE UL. U DOBRÉ VODY – VĚTEV A



obr.1 – ZÚ – stání pro kontejnery vlevo



**obr.2 – napojení na větev B
(pohled proti směru staničení)**



obr.3 – stávající vozovka (pohled proti směru staničení)



obr.4 – stávající nezpevněná vozovka, chodník pod úrovní vozovky vpravo



obr.5 – chodník pod úrovní vozovky vpravo (pohled proti směru staničení)



obr.6 – napojení na ul. Mošnovu obj.103 (realizována v r. 2017)



obr.7 – stávající vozovka (pohled proti směru staničení)



obr.8 –vozovka z panelů, odvodňovací žlaby



obr.9 – konec úpravy

FOTODOKUMENTACE UL. U DOBRÉ VODY – VĚTEV B



obr.1 – ZÚ – vjezd do areálu sběrných surovin



obr.2 – napojení chodníku u podchodu pod železniční tratí



obr.3 – stávající nezpevněná vozovka



obr.4 – stávající nezpevněná vozovka



obr.5 – stávající nezpevněná vozovka



obr.6 – km0,100 – konec úprav, napojení na zrekonstruovanou ul. Mařákovou (provedeno v r. 2017)