





















DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM - SITUACE



LEGENDA:

-  PONECHANÝ STROM
-  STROM NAVRŽENÝ K POKÁCENÍ
-  STROM KÁCENÝ V RÁMCI STAVBY
„REKONSTRUKCE SILNICE II/605 A III/2365“
-  PONECHANÝ SOUVISLÝ POROST
-  SOUVISLÝ POROST NAVRŽENÝ K ÚPRAVĚ

Legenda stávající


- | | |
|---|-----------------------|
|  | kabel el. NN podzemní |
|  | kabel el. NN nadzemní |
|  | kabel el. VN podzemní |
|  | kabel el. VN nadzemní |
|  | slaboproud nadzemní |
|  | CETIN podzemní |
|  | horkovod |
|  | NTL plynovod |
|  | STL plynovod |
|  | kanalizace jednotná |
|  | kanalizace splošková |
|  | kanalizace dešťová |
|  | vodovod |
|  | veřejné osvětlení |

Výškový systém: Bpv
Souřadnicový systém: S-J

G	Související dokumentace
----------	-------------------------

Objednatel:



 Město BEROUN
Husovo náměstí 68
266 43 Beroun – Centrum

Zhotovitel DSP:

Novák Partner

NOVÁK & PARTNER, s.r.o.
Perucká 2481/5

RTNER s.r.o.

Perucká 2481/5

NovákPartner	Vypracoval	Monika Palešková		Zak. číslo	17.00	
	Zodp. projektant	ing. Martin Málá		Datum	11/	
	Tech. kontrola	ing. Jan Vlček		Stupeň	D	
	Akce	STAVEBNÍ ÚPRAVY PRO VEDEŇÍ CHODNIČKŮ A CYKLOSTEZEK V ULICI PLZEŇSKÁ (ÚSEK KONĚPRUSKÁ – OD LIDL)			Počet formátů	8
Zhotovitel:	Příloha	DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM SITUACE - km 0,0-0,7			Měřítko	1:
NOVÁK & PARTNER, s.r.o. Pevnostní 248/15 120 00 Praha 2					Č. přílohy	Paré
2.2						