

## 02 TABULKA STROMY

Název stavby: II/605 Beroun, mosty ev. č. 605 – 026 a 027 přes řeku Berounku – PD

Zadavatel: PONTEX, spol. s r.o.

Místo: Beroun  
kraj Středočeský

Datum: 11/2022

Kategorie hodnocení ZS: 1 - výborný až dobrý, 2 - zhoršený, 3 - výrazně zhoršený, 4 - silně narušený, 5 - havarijní

Kategorie hodnocení FV: 1 - výborná až mírně snížená, 2 - zřetelně snížená, 3 - výrazně snížená, 4 - zbytková, 5 - suchý strom

Kategorie hodnocení SH: 1 - vysoká, 2 - nadprůměrná, 3 - průměrná, 4 - podprůměrná, 5 - velmi mála

Ozn. stromu	Taxon latinsky	Taxon česky	Obvod kmene (cm)	Průměr kmene (cm)	Zdravot. stav	Fyziol. vitalita	Sadovnická hodnota	Poznámka	Návrh opatření	Parc. číslo	Hodnota stromu (Kč)
S1	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	110	35	3	2	2	kodominantní větvení, tlaková vydlice, kořenové náběhy, nezhojená rána po řezu (možná dutina), proschlý 25%, vyosený růst	S-KV	7021	47 322 Kč
S2	<i>Aesculus hippocastanum</i>	jírovec maďal	377	120	3	3	3	trojkmen, obvod kmene měřen ve větvení, porost břečťanem, nakloněný růst v důsledku růstu ve svahu, jednostranná koruna	S-KV	2313/3	222 575 Kč
S7	<i>Populus nigra</i>	topol černý	250	80	4	3	3	porostlý břečťanem, kořenové náběhy, proschlý	S-RLSP	174/1	22 898 Kč
S8	<i>Robinia pseudoacacia</i>	trnovník akát	120+60+75	80+20+24	3	3	4	trojkmen, nepravidelná koruna, vyvětvený, nakloněný růst, patrný pravidelný ořez	S-KV	174/1	2 290 Kč
S9	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	95	30	3	3	4	pokroucený kmen	S-KV	174/1	9 107 Kč
S10	<i>Robinia pseudoacacia</i>	trnovník akát	95	30	3	3	4	nepravidelná koruna, vyvětvený, nakloněný růst, patrný pravidelný ořez	S-KV	174/1	534 Kč
S11	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	88	28	4	3	4	vyvětvený z důvodu těsného zápoje, nepravidelná koruna, porost břečťanem, proschlý 25%	S-RLSP	174/1	4 554 Kč
S12	<i>Robinia pseudoacacia</i>	trnovník akát	106	34	4	3	4	vyvětvený z důvodu těsného zápoje, nepravidelná koruna, porost břečťanem, proschlý 25%	S-RLSP	174/1	370 Kč
S13	<i>Robinia pseudoacacia</i>	trnovník akát	88	28	4	3	4	vyvětvený z důvodu těsného zápoje, nepravidelná koruna, porost břečťanem, proschlý 25%	S-KV	174/1	268 Kč
S14	<i>Populus tremula</i>	topol osika	308	98	4	3	3	senescentní, patrný ořez, nádorovité výrůstky na kmeni	S-KV	174/1	22 898 Kč
S15	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokora	54	17	3	2	2	vyrůstá ze zídky	S-KV	2304/7	7 380 Kč
S22	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	140	45	4	3	4	nepravidelná koruna, patrný ořez, porostlý břečťanem	S-KV	176/1	10 713 Kč
S24	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	56	18	3	2	3	vyvětvený kmen, patrný ořez, vyosený růst	S-KV	176/1	9 386 Kč
S25	<i>Aesculus hippocastanum</i>	jírovec maďal	95+110	30+35	3	2	3	dvojkmen (dva stromy v těsném zápoji), výmladky na kmeni, porostlý břečťanem	S-KV	174/2	114 977 Kč
S26	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	120	80	3	2	4	pokroucený kmen, kořenové náběhy, dutina v horní části stromu	S-KV	2314/111	88 125 Kč
S29	<i>Robinia pseudoacacia</i>	trnovník akát	88+97+110	28+31+35	3	2	2	trojkmen, vyrůstá v blízkém kontaktu se zdí, patrný ořez	S-KV	1980/4	8 588 Kč
S32	<i>Robinia pseudoacacia</i>	trnovník akát	47+32	15+10	3	3	3	dvoj kmen, nakloněný růst, kodominantní větvení	S-KV	1980/1	851 Kč
S33	<i>Robinia pseudoacacia</i>	trnovník akát	80+125	25+40	3	3	4	dvojkmen, kodominantní větvení, nakloněný růst	S-RLSP	1980/1	2 290 Kč

zkratky: Sx - strom dle zadání

S-KV- kácení

S-RLSP - lokální redukce směrem k překážce

O - ochrana dle ČSN 839061